

消费品召回公告

生产者名称	广州凯路仕自行车运动时尚产业股份有限公司				
召回实施时间	2017年07月20日				
产品名称	山地自行车	品牌	CRONUS	型号/规格	26寸/27.5寸
生产起止日期	2013.1.1-2016.9.31	生产批号/批次	N/A	召回数量	11600辆
产品描述及外观照片					
缺陷描述及缺陷部位照片	<p>1、缺陷描述：由于供应商所供应的前轮快拆杆存在设计缺陷，在骑行过程中，如果前轮快拆装置松脱或打开，快拆装置扳手可能会触碰或插入前轮刹车碟片中，造成前轮急停或脱出。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>2、缺陷位置（见下图）</p> <div style="text-align: center;">  <p>碟式刹车系统的制动方式：是在花鼓上安装一块和车轮同步旋转的</p> </div>				
可能造成的后果	前轮骤停，易导致人员受伤，存在安全隐患。				
召回措施	换货（更换零件）/补充消费说明				
投诉索赔情况	暂未收到				
事故及人员伤亡情况	暂未收到				
通知消费者方式	由销售部门向国内专卖店、综合店、区域代理商以多种方式（网站、邮件、微信、公告等）发布缺陷产品召回信息（含缺陷特征、位置、				

	<p>处理方法、服务热线等)以通知消费者。</p> <p>消费者可通过如下方式查看有安全隐患的前轮花鼓快拆的产品明细及了解相关信息：</p> <ol style="list-style-type: none">1.登陆凯路仕公司官网(WWW.CRONUSBIKE.COM) 查看。2.通过客户服务热线(400-668-8820) 了解。3.通过售后服务人员在线支持 QQ 号(3071748664) 了解。
其他信息	<p>可以登录国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn), 国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn) 以及关注微信公众号(AQS IQDPAC), 或拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话: 010-59799616, 了解更多信息。</p>



产品所涉型号

序号	年份	车型名称	序号	年份	车型名称
1	2013	FUTURE 410	14	2014	奥斯 410
2		FUTURE 420	15		速龙 520
3		X-PRO 410	16		苏迪纳 520
4		奥斯 420	17		苏迪纳 510
5		巴图鲁 410	18		纳米克 500
6		巴图鲁 420	19		漫步者 510
7		豪特 410	20		豪特 510
8		豪特 420	21		巴图鲁 520
9		漫步者 410	22		巴图鲁 510
10		漫步者 420	23		奥斯 510
11		苏迪纳 410	24	X-PRO 500	
12		苏迪纳 420	25	豪特 520	
13		豪特 430	26	漫步者 520	
-	-	-	27	2015	奥斯 520

